09/600 แบบขยายที่ 1

แบบที่ S-01

ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ

(ร่างแบบ) แสดง ตำแหน่งติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ

ชนิด Beam Detector และ Smoke Detector ภายในห้องโถงชั้น Platform บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล AMF

ขนาดมาตราส่วน 1:200

สารบัญแบบ

แผ่นที่	แบบแสดง
	แบบวิศวกรรม
S-01	ปก
S-02	สารบัญแบบ / ระเบียบปฏิบัติฯ / ข้อกำหนดงานโครงสร้าง /
	รายการที่ผู้รับจ้างจะต้องรับทราบและปฏิบัติ
S-03	ผังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
S-04	ผังกลุ่มอาคาร AMF
S-05	แปลนแสดงตำแหน่ง Platform ที่ต่อเติมในอาคาร AMF2 จุดที่ 1,2
S-06	แปลนพื้น Platform เหนือระดับ EL. +7.195MSL. อาคาร AMF2 จุดที่ 1,2
S-07	รูปด้าน 1 PLATFORM อาคาร AMF2 จุดที่ 1 และ 2
S-08	รูปตัด A,B,C,D
S-09	แปลนแสดงตำแหน่ง Platform ที่จะติดตั้งในอาคาร AMF3 จุดที่ 3-15
S-10	แบบแปลน Platform ตึก AMF3 (Main Store) จุดที่ 3
S-11	รูปด้าน 1 Platform ตึก AMF3 (Main store) จุดที่ 3
S-12	แบบขยายบันไดทางขึ้น Platform จุดที่ 3
S-13	แบบขยายด้านข้างทางขึ้น Platform จุดที่ 3
S-14	Detail A,B,C
S-15	แปลน BASE PLATE 'A' (EL+7.80) PLATFORM จุดที่ 4-15 / แปลนพื้นทางเดิน
	(EL+11.60) PLATFORM จุดที่ 4-15 / - รายละเอียด BASE PLATE 'A'
S-16	รูปด้าน 1
S-17	รูปด้าน 2
S-18	รูปตัด A
S-19	แปลนแสดงตำแหน่ง Platform ที่ต่อเติมในอาคาร AMF3 จุดที่ 16-17
S-20	แปลนขยาย Platform จุดที่ 16 และ 17
S-21	รูปด้าน 1 Platform จุดที่ 16 และ 17
S-22	รูปด้าน 2 Platform จุดที่ 16,17 / รูปด้าน 3 Platform จุดที่ 16,17
S-23	รูปตัด A,B
S-24	รูปตัด C,D
S-25	แบบขยาย 1 / รูปตัด E
S-26	แบบขยายด้านหน้าบันไดทางขึ้นไปสู่ Platform / รูปตัด F / แบบขยายด้านบนบันได
	ทางขึ้นไปสู่ Platform
S-27	Detail 1,2,3,4 / รูปตัด H
S-28	Detail 5,6 / รูปตัด G
S-29	แปลนแสดงตำแหน่ง PLATFORM ที่ต่อเติมในอาคาร AMF4 จุดที่ 18,19
S-30	แบบแปลน Platform จุดที่ 18 / รูปด้าน 1 Platform จุดที่ 18
[redacted]	ด้านหน้าบันได A / รูปตัด A / รูปตัด B

แผ่นที่	แบบแสดง
	แบบวิศวกรรม
S-32	ด้านหน้าบันได B / ด้านบน Platform / ด้านข้าง Platform / รูปตัด C,D,E
S-33	Detail 1 / Detail 2
S-34	ด้านหน้า Platform จุดที่ 19 / รูปตัด F
S-35	รูปตัด G,H,I / ด้านข้าง Platform

ข้อกำหนดงานโครงสร้าง

1. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบ ให้ใช้ดังนี้

1.1 เหล็กรูปพรรณอีดร้อน	เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) ทั้งที่ฝังในคอนกรีตและเป็นอิสระ จะต้องเป็นไปตาม มอก.1227-2558 (SM400) มีกำลังคลาก (Fy) ไม่น้อยกว่า 2450 Ksc. หรือ JIS G3192
1.2 เหล็กแผ่น	จะต้องเป็นไปตาม มอก.1479-2541 หรือ JIS G3101 (SS400)
1.3 เหล็กรูปพรรณอีดเย็น	จะต้องเป็นไปตาม มอก.1228-2549 หรือ JIS G3350 (SSC400)
1.4 ท่อเหล็ก	จะต้องเป็นไปตาม มอก.107-2533 หรือ BS1139 หรือ ASTM A500 (Medium Class) หรือ JIS G3466 สำหรับท่อเหลี่ยม หรือ JIS G3444 สำหรับท่อกลม
1.5 Checker Plate	จะต้องเป็นไปตาม มอก.2724-2559 หรือ JIS G3101 (SS400) สำหรับทำพื้น
1.6 สลักเกลียว	สลักเกลียวกำลังสูง (High Tension Bolts) ต้องเป็นไปตาม ASTM. A490 หรือ มอก.171-2530
1.7 ลวดเชื่อม	จะต้องเป็นไปตาม มอก.49-2556 หรือ JIS Z3211 ใช้ลวดเชื่อม ASTM A233 Class E70 วิธีเชื่อมจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน AWS
1.8 สแตนเลส	จะต้องเป็นไปตาม มอก.1378-2539 หรือ JIS G4305 หรือ JIS G4312 หรือ ASTM A420 หรือ ASTM A480 การเชื่อม Stanless Steel ต้องใช้ Electrode ประเภทเดียวกับ Base Metal

2. Chemical Bolt ให้ใช้น้ำยาเคมี HIT-HY 200-R ร่วมกับสลักเกลียวรหนิด HIT-Z ผลิตภัณฑ์รอง HILTI หรือเทียบเท่า

การขอเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติต่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย ด้วยรายการคำนวณและยืนยันได้ว่าสามารถเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์เดิมในเชิงวิศวกรรมได้จริง

3. พื้นตะแกรงเหล็กฉีกและผลังตะแกรงเหล็กฉีก ให้ใช้ตะแกรงเหล็กฉีกเบอร์ขนาด XS63

4. งานทาสี

- งานทาสีโครงสร้างเหล็ก ให้ทาสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 รอบ แล้วจึงทาทับด้วยสีเคลือบงานอีพอลลีค (สีน้ำมัน) ไม่น้อยกว่า 2 รอบ การทาสีกันสนิมแต่ละรอบให้ใช้สีต่างกันและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน มอก.
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ TOA , CAPTAIN , PAMMASTIC , ICI หรือ BEGER

ระเบียบปฏิบัติในระหว่างดำเนินการปรับปรุง ในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยและมาตรการการป้องกันอัคคีภัย โดยจะต้องจัดเตรียมถังสารเคมีดับเพลิง ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการปรับปรุง
2. ให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่โดยรอบเขตที่ทำการปรับปรุงให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และห้ามวางวัสดุสิ่งของนอกรอบเขตที่ทำการปรับปรุง
3. เวลาปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและระหว่างปฏิบัติงานอยู่ภายในเขตหวงห้าม จะต้องติดบัตรอนุญาตที่ทางทอท.ออกให้ตลอดเวลา
4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างแผ่นกั้นรอบเขตที่ทำการปรับปรุง พร้อมจัดหามาตรการป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้มีผลกระทบกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงและขอให้ติดตั้งป้ายบนผนังรอบเขตที่ทำการปรับปรุง

"ขออภัยในความไม่สะดวก"

"WE APOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE"

5. ห้ามสูบบุหรี่ภายในรอบเขตที่ทำการปรับปรุง และภายในอาคารท่าอากาศยานโดยเด็ดขาด
6. วัตถุไวไฟต่างๆ ต้องนำออกจากพื้นที่ที่ทำการปรับปรุงเมื่องานแล้วเสร็จของทุกๆวัน
7. การดำเนินการปรับปรุง ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังไม่ให้โครงสร้างของอาคารชำรุดเสียหายและห้ามสกัดพื้น ตานและเสาอาคารโดยเด็ดขาด
8. การดำเนินการปรับปรุง หากทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจาก ทอท. ทั้งสิ้น
9. วัสดุที่เหลือใช้หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายออกไปจากภายนอกเขตท่าอากาศยานห้ามกองไว้ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์โดยเด็ดขาด

รายการที่ผู้รับจ้างจะต้องรับทราบและปฏิบัติ

1. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุง Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF ทสภ. (อาคาร AMF2 , AMF3 และ AMF4) ตามแบบและรายการ
2. วัสดุและอุปกรณ์ของเดิมที่รื้อถอนออกและเป็นสิ่งที่นำมาใช้งานได้ดีภายหลังผู้รับจ้างต้องรื้อถอนด้วยความระมัดระวังให้อยู่ในสภาพดีและนำส่ง ทอท.
3. ระยะและระดับที่ระบุในแบบเป็นระยะและระดับโดยประมาณ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบจากสถานที่จริงก่อนดำเนินการ
4. สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มิได้ปรากฏในแบบ รูปแบบขยายหรือรายละเอียด หากเป็นส่วนหนึ่งหรือองค์ประกอบเหรือเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำ เพื่อให้ได้งานสำเร็จบริบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้รับจ้างต้องกระทำการทุกอย่างโดยเต็มที่และถูกต้องโดยเสมือนว่ามีปรากฏในแบบแปลนและรายการนั้นๆ
5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือและมีความชำนาญในงานที่กำหนดให้ ต้องทำด้วยความประณีต แข็งแรงและสวยงาม
6. การติดตั้งระบบต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งและติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานเพื่อประสานงานกับระบบที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง
7. หากบริเวณข้างเคียงเกิดความเสียหายเนื่องจากการทำงานในครั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีแข็งแรงเหมือนเดิม
8. ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในระหว่างดำเนินการปรับปรุง ในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
9. ให้ผู้รับจ้างรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงให้สะอาดตลอดเวลาระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง และก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ปรับปรุงทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนกรรมการตรวจจ้างตรวจรับงานงวดสุดท้าย


หมายเหตุ

- หากการก่อสร้างนี้จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์ของ ทอท. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพิ่มจากสัญญา ทั้งนี้มิอ้องานต้องไม่น้อยลงกว่าเดิม
- แบบและรายการนี้เป็นเพียงแนวทางในการปรับปรุงนี้เท่านั้นห้ามนำมาตราส่วนวัดจากแบบ ในกรณีที่รายการประกอบแบบหรือแบบมีความขัดแย้งกัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

แบบ งานติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF			
สำรวจ นายวิพวัต ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายสวินท์ เศรัญสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ -สารบัญแบบ -ระเบียบปฏิบัติ -ข้อกำหนดงานโครงสร้าง -รายการที่ผู้รับจ้างจะต้องรับทราบและปฏิบัติ
วิศวกร นายวิพวัต ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568			
นายพิชิตพล โลหิรี ภย.45305			
นายสวินท์ เศรัญสมบัติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 2 ธ.ค. 62	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ S-02	009/60




สถานที่ก่อสร้าง Platform
อาคาร AMF2,AMF3,AMF4

ผังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Scale not to scale

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)			
แบบ งานล้างผิดคั้ง Platform บริเวณหาเส้นเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF			
สำรวจ นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายภวินท์ เพริญสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ ผังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วิศวกร นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568 นายพิชิตพล โลศิริ ภย.45305 นายภวินท์ เพริญสมบัติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			ลงวันที่ 21 ธค 60 แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ S-03 009/60




ผังกลุ่มอาคาร AMF

Scale not to scale

สำเนาถูกต้อง


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)			
แบบ งานฝังติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF			
สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายสรินท์ เศริญสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ ผังกลุ่มอาคาร AMF
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33588 นายพิชิตพล โลศิริ ภย.45305 นายสรินท์ เศริญสมบัติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ธค 60	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ S-04	009/60



แปลนแสดงตำแหน่ง Platform ที่ต่อเติมในอาคาร AMF2 จุดที่สำหนาถูกต้อง

มาตราส่วน 1:350

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)			
แบบ งานล้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF			
สำรวจ นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายสวินท์ เศริญสมปัติ	เห็นชอบ	แบบ แปลนแสดงตำแหน่ง Platform ที่ต่อเติมในอาคาร AMF2 จุดที่ 1,2
วิศวกร นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568			
นายพิชิตพล โลสิริ ภย.45305			
นายสวินท์ เศริญสมปัติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ธค. 59	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ S-05	009/60




แปลนพื้น Platform ที่ระดับ EL. +7.195MSL. อาคาร AMF2 จุดที่ 1,2

มาตราส่วน 1:50



หมายเหตุ : ย้าย Stopper บนรางเครนเดิม ให้มาอยู่ด้านหน้า Platform (มีทั้งหมด 4 จุด)



แปลนพื้น Platform เหนือระดับ EL. +7.195MSL. อาคาร AMF2 จุดที่ 1,2


มาตราส่วน 1:50

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

แบบ งานติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์	นายกวินท์ เศริญสมบัติ		-แปลนพื้น Platform ที่ระดับ EL. +7.195MSL. อาคาร AMF2 จุดที่ 1,2
วิศวกร			-แปลนพื้น Platform เหนือระดับ EL. +7.195MSL. อาคาร AMF2 จุดที่ 1,2
นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568			
นายพิชิตพล ไลคิริ ภย.45305			
นายกวินท์ เศริญสมบัติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ธค. 59	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ S-08	009/60



สำเนาถูกต้อง

รูปด้าน 1 PLATFORM อาคาร AMF2 จุดที่ 1 และ 2

มาตราส่วน 1:50


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

แบบ งานล้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	นายภวินท์ เศริญสมบัติ		รูปด้าน 1 PLATFORM อาคาร AMF2 จุดที่ 1 และ 2


วิศวกร
นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภส.33568
นายพิชิตพล โลศิริ ภส.45305
นายภวินท์ เศริญสมบัติ ภส.68012

หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม		
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน	วันที่ 21 ธค. 60	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร	แผ่นที่ S-07	009/80




รูปตัด A

มาตราส่วน 1:50




รูปตัด B

มาตราส่วน 1:50



รูปตัด C

มาตราส่วน 1:50




รูปตัด D

มาตราส่วน 1:50

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)			
แบบ งานติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในอุโมงค์อาคาร AMF			
สำรวจ นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายสวินท์ เศรียญสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ รูปตัด A,B,C,D
วิศวกร นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568 นายพิชิตพล โลศิริ ภย.45305 นายสวินท์ เศรียญสมบัติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ธ.ค. 60	แบบแสดงที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ 9-08	009/60



แปลนแสดงตำแหน่ง Platform ที่จะติดตั้งในอาคาร AMF3 จุดที่ 3–15


มาตราส่วน 1:350

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

แบบ งานติดตั้งติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF

สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายภวินท์ เศรียฐสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ – แปลนแสดงตำแหน่ง Platform ที่จะติดตั้งใน อาคาร AMF3 จุดที่ 3–15
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568			
นายพิชิตพล โลมิรี ภย.45305			
นายภวินท์ เศรียฐสมบัติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ธค. 60	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ S–09	009/60




1

แบบแปลน Platform ติก AMF3 (Main Store) จุดที่ 3

มาตราส่วน 1:25

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)			
แบบ งานล้างติดตั้ง Platform บริเวณหาจเหินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF			
สำรวจ นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายภวินท์ เศริญสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ แบบแปลน Platform ติก AMF3 (Main Store) จุดที่ 3
วิศวกร นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568 นายพิชิตพล โลศิริ ภย.45305 นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ ภย.57410		กฤติน	
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 21 ธ.ค. 60 แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ 9-10 009/60




รูปด้าน 1 Platform ติก AMF3 (Main store) จุดที่ 3

มาตราส่วน 1:75

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)			
แบบ งานล้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF			
สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายภวินท์ เศรีภูสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ รูปด้าน 1 Platform ติก AMF3 (Main store) จุดที่ 3
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568 นายพิชิตพล โอสิริ ภย.45305 นายกฤติน เหล่าประไพพรวณ ภย.57410		กฤตณ์	
หัวหน้างานยอกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 21 ธค 60 แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ 5-11 009/60




แบบขยายบันไดทางขึ้น Platform จุดที่ 3

มาตราส่วน 1:25

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)			
แบบ งานจ้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMS			
สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายกวินท์ เจริญสมปัติ	เห็นชอบ	แบบ แบบขยายบันไดทางขึ้น Platform จุดที่ 3
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568 นายพิชิตพล โอภิรี ภย.45305 นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ ภย.57410			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ธค 60	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ 5-12	009/60




สำเนาถูกต้อง

แบบขยายด้านข้างทางขึ้น Platform จุดที่ 3

มาตราส่วน 1:25


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

แบบ	งานติดตั้งติดตั้ง Platform บริเวณหาดเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF
สำรวจ นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายเกรินท์ พริญสมบัติ
เห็นชอบ	
วิศวกร นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568	
นายพิชิตพล โลกิริ ภย.45305	
นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ ภย.57410	
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม	
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน	
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร	
แบบ	แบบขยายด้านข้างทางขึ้น Platform จุดที่ 3
วันที่ 21 ธค 60	แบบแสดงที่ 009/60
แผ่นที่ 5-13	




Detail A

มาตราส่วน 1:10




Detail A

มาตราส่วน 1:10



Detail B

มาตราส่วน 1:10



Detail C

มาตราส่วน 1:10

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

แบบ งานจ้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF

สำรวจ	เขียน	เห็นชอบ	แบบ
นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	นายเกวินท์ เจริญสมบัติ		Detail A,B,C

วิศวกร
นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568
นายพิชิตพล โถสิริ ภย.45305
นายกฤตินี เหล่าประไพพรรณ ภย.57410


หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม

ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน

ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร


วันที่ 21 ธค. 60 แบบเลขที่

แผ่นที่ S-14 009/60




แปลน BASE PLATE 'A' (EL+7.80) PLATFORM จุดที่ 4–15

มาตราส่วน 1:25



รายละเอียด BASE PLATE 'A'

มาตราส่วน 1:5



แปลนพื้นทางเดิน (EL+11.60) PLATFORM จุดที่ 4–15

มาตราส่วน 1:25




สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

แบบ งานติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในอาคารจอดรถยนต์อัตโนมัติ AMF

สำรวจ นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายภวินท์ เศรีญสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ
วิศวกร นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568			– แปลน BASE PLATE 'A' (EL+7.80) PLATFORM จุดที่ 4–15
นายพิชิตพล โลมิรี ภย.45305			– แปลนพื้นทางเดิน (EL+11.60) PLATFORM จุดที่ 4–15
นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ ภย.57410			– รายละเอียด BASE PLATE 'A'
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 21 ธ.ค. 60 แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ S–15 009/60



รูปด้าน 1


มาตราส่วน 1:25

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

แบบ งานจ้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF

สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายสวินท์ เศวิญสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ -รูปด้าน 1
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568 นายพิชิตพล โลศิริ ภย.45305 นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ ภย.57410			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ธค. 60	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ S-18	009/60




รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1:25

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)			
แบบ งานติดตั้งติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในอาคาร AMF			
สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายภวินท์ เศริญสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ – รูปด้าน 2
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568 นายพิชิตพล โลหิรี ภย.45305 นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ ภย.57410		กรกฎาคม	
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 21 ธ.ค. 60 แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ S-17	009/60



รูปตัด A


มาตราส่วน 1:25

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

แบบ งานล้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในอาคารผู้โดยสาร AMF

สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายเกรินท์ เศรียฐสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ – รูปตัด A
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	ภย.33568		
นายพิชิตพล โลมิวิ	ภย.45305		
นายกฤติน เหล่าประไพพรรณ	ภย.57410		
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ธ.ค. 60	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายผังการบินและอาคาร		แผ่นที่ S-18	009/60



แปลนแสดงตำแหน่ง Platform ที่ต่อเติมในอาคาร AMF3 จุดที่ 16–17


มาตราส่วน 1:250

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

แบบ งานติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF

สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายภวินท์ เศริญสมปัติ	เห็นชอบ	แบบ แปลนแสดงตำแหน่ง Platform ที่ต่อเติมในอาคาร AMF3 จุดที่ 16–17
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568			
นายพิชิตพล โลหิรี ภย.45305			
นายภวินท์ เศริญสมปัติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ธ.ค. 60	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ 5-19	009/60






แปลนขยาย Platform จุดที่ 16 และ 17

มาตราส่วน 1:100

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)			
แบบ งานติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF			
สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายภวินท์ พริญสมปิติ	เห็นชอบ	แบบ แปลนขยาย Platform จุดที่ 16–17
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568 นายพิชิตพล โลสิริ ภย.45305 นายภวินท์ พริญสมปิติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ตค 60	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ 3-20	009/60



รูปด้าน 1 Platform จุดที่ 16 และ 17


มาตราส่วน 1:100

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)


แบบ งานติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF

สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายสวินท์ พริญสมปติ	เห็นชอบ	แบบ รูปด้าน 1 Platform จุดที่ จุดที่ 16–17
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568 นายพิชิตพล โลหิริ ภย.45305 นายสวินท์ พริญสมปติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 21 ธ.ค. 60 แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ 5-21 009/60



รูปด้าน 2 Platform จุดที่ 16,17

มาตราส่วน 1:50



รูปด้าน 3 Platform จุดที่ 16,17


มาตราส่วน 1:50

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)


แบบ งานล้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในอาคารผู้โดยสาร AMF

สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายสวินท์ เศรียฐสมปิติ	เห็นชอบ	แบบ
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568 นายพิธิศพล โลมิรี ภย.45305 นายสวินท์ เศรียฐสมปิติ ภย.68012			-รูปด้าน 2 Platform จุดที่ 16,17 -รูปด้าน 3 Platform จุดที่ 16,17
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ธค 67	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ 5-22	009/60



รูปตัด A

มาตราส่วน 1:50



รูปตัด B


มาตราส่วน 1:50

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)


แบบ งานติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจซ่อมและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF

สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายสวินท์ เศรียญสมปัติ	เห็นชอบ	แบบ รูปตัด A,B
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภ.33568 นายพิชิตพล โมศิริ ภ.45305 นายสวินท์ เศรียญสมปัติ ภ.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		รหัส ZL ๑๑ ๒๐	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ S-23	009/80



รูปตัด C

มาตราส่วน 1:10




รูปตัด D

มาตราส่วน 1:10


สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)			
แบบ งานจ้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในอาคารจอดรถยนต์อาคาร AMF			
สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายสวินท์ เพริญสมปติ	เห็นชอบ	แบบ รูปตัด C,D
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33588 นายพิชิตพล โลศิริ ภย.45305 นายสวินท์ เพริญสมปติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ธค 60	แบบแสดงที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ 5-24	009/60



แบบขยาย 1

มาตราส่วน 1:50




รูปตัด E

มาตราส่วน 1:50


สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)			
แบบ ฐานล้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF			
สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายกวินท์ เศริญสมปิติ	เห็นชอบ	แบบ -แบบขยาย 1 -รูปตัด E
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568 นายพิชิตพล โลศิริ ภย.45305 นายกวินท์ เศริญสมปิติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ธ.ค. 60	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ 8-25	009/60




แบบขยายด้านหน้าบันไดทางขึ้นไปสู่ Platform

มาตราส่วน 1:50



รูปตัด F

มาตราส่วน 1:50



แบบขยายด้านบนบันไดทางขึ้นไปสู่ Platform


มาตราส่วน 1:50

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)


แบบ งานจ้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector สายโนนสุมยาสาร AMF

สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายสวินท์ เจริญสมปัติ	เห็นชอบ	แบบ -แบบขยายด้านหน้าบันไดทางขึ้นไปสู่ Platform -รูปตัด F -แบบขยายด้านบนบันไดทางขึ้นไปสู่ Platform
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568			
นายพิชิตพล โลหิรี ภย.45305			
นายสวินท์ เจริญสมปัติ ภย.58012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 24 ธ.ค. 59	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ 5-28	009/60




Detail 1

มาตราส่วน 1:10




Detail 2

มาตราส่วน 1:10




Detail 3.

มาตราส่วน 1:10



Detail 4

มาตราส่วน 1:10



รูปตัด H


มาตราส่วน 1:10

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)


แบบ งานติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF

สำรวจ นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายภวินท์ เพริญสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ -Detail 1,2,3,4 -รูปตัด H
วิศวกร นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568 นายพิชิตพล โลหิรี ภย.45305 นายภวินท์ เพริญสมบัติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ต.ค. 60	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายผังการบินและอาคาร		แผ่นที่ 3-27	009/60




Detail 5

มาตราส่วน 1:10



Detail 6

มาตราส่วน 1:10



รูปตัด G


มาตราส่วน 1:10

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

แบบ งานติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF

สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายสวินท์ เศริญสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ
วิศวกร			-Detail 5,6
นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	ภย.33568		-รูปตัด G
นายพิชิตพล โยมิริ	ภย.45305		
นายสวินท์ เศริญสมบัติ	ภย.68012		
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ตค 60	แบบแอชที
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ 5-28	009/60




สำเนาถูกต้อง

แปลนแสดงตำแหน่ง PLATFORM ที่ต่อเติมในอาคาร AMF4 จุดที่ 18,19


มาตราส่วน 1:300

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)			
แบบ งานล้างสิ่งดื้อ Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF			
สำรวจ นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายภวินท์ เศรีญสมปิติ	เห็นชอบ	แบบ แปลนแสดงตำแหน่ง PLATFORM ที่ต่อเติมในอาคาร AMF4 จุดที่ 18,19
วิศวกร นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568 นายพิชิตพล โลผิว ภย.45305 นายภวินท์ เศรีญสมปิติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ธ.ค. 60	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ S-29	009/60



แบบแปลน Platform จุดที่ 18

มาตราส่วน 1:100



รูปด้าน 1 Platform จุดที่ 18

มาตราส่วน 1:100


1

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)


แบบ ฐานล้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF

สำรวจ นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายสรินท์ เศริญสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ -แบบแปลน Platform จุดที่ 18 -รูปด้าน 1 Platform จุดที่ 18
วิศวกร นายวิทวัด ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568 นายพิชิตพล ไอศิริ ภย.45305 นายสรินท์ เศริญสมบัติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน			วันที่ 21 ต.ค. 60 แบบเสนอที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร			แผ่นที่ S-30 009/60




แบบขยายด้านหน้าบันได A ทางขึ้นไปสู่ Platform

มาตราส่วน 1:50



รูปตัด A

มาตราส่วน 1:50



รูปตัด B


มาตราส่วน 1:50

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)


แบบ งานติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF

สำรวจ นายวิทวัส ภูริชญ์พงษ์	เขียน นายสวินท์ เพริญสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ -ด้านหน้าบันได A -รูปตัด A -รูปตัด B
วิศวกร นายวิทวัส ภูริชญ์พงษ์ ภธ.33568			
นายพิชิตพล โลหิวิ ภธ.45305			
นายสวินท์ เพริญสมบัติ ภธ.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ธค 64	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ 8-31	009/60




แบบขยายด้านหน้าบันได B

มาตราส่วน 1:50




รูปตัด C

มาตราส่วน 1:50




รูปตัด D

มาตราส่วน 1:50




รูปตัด E

มาตราส่วน 1:50



แบบขยายด้านบน Platform

มาตราส่วน 1:50




แบบขยายด้านข้าง Platform

มาตราส่วน 1:50


สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)			
แบบ งานติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจซ่อมและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF			
สำรวจ นายวิทวัส ฐิติชญ์พงษ์	เขียน นายเกวินท์ เศริญสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ -ด้านหน้าบันได B -ด้านบน Platform -ด้านข้าง Platform
วิศวกร นายวิทวัส ฐิติชญ์พงษ์ ภย.33568 นายศิริพงศ์ โลศิริ ภย.45305 นายเกวินท์ เศริญสมบัติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ต.ค. 60	แบบแสดงที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ 9-32	009/60



Detail 1

มาตราส่วน 1:5



Detail 2


มาตราส่วน 1:5

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)


แบบ งานล้างติดตั้ง Platform บริเวณพื้นที่เดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMS

สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายสรินท์ เศริญสมปัติ	เห็นชอบ	แบบ –Detail 1 –Detail 2
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568 นายพิชิตพล โลศิริ ภย.45305 นายสรินท์ เศริญสมปัติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ต.ค. 60	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ 8-33	009/60



แบบขยายด้านหน้า Platform จุดที่ 19

มาตราส่วน 1:75



รูปตัด F


มาตราส่วน 1:75

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)


แบบ งานติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจค้นและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในอาคารผู้โดยสาร AMF

สำรวจ นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายภวินท์ เศริญสมบัติ	เห็นชอบ	แบบ -ด้านหน้า Platform จุดที่ 19 -รูปตัด F
วิศวกร นายวิทวัส ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568			
นายพิชิตพล โลหิรี ภย.45305			
นายภวินท์ เศริญสมบัติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ตค 60	แบบเลขที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนามบินและอาคาร		แผ่นที่ 5-34	009/60




รูปตัด G

มาตราส่วน 1:50




รูปตัด H

มาตราส่วน 1:50



รูปตัด I

มาตราส่วน 1:50



รูปด้านข้าง Platform

มาตราส่วน 1:50

สำเนาถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

แบบ งานค้างติดตั้ง Platform บริเวณทางเดินเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบ Beam Detector และ Smoke Detector ภายในกลุ่มอาคาร AMF

สำรวจ นายวิพวัต ภูพิชญ์พงษ์	เขียน นายสรินท์ เพริญสมปติ	เห็นชอบ	แบบ -รูปตัด G,H,I -ด้านข้าง Platform
วิศวกร นายวิพวัต ภูพิชญ์พงษ์ ภย.33568			
นายพิชิตพล โลมิรี ภย.45305			
นายสรินท์ เพริญสมปติ ภย.68012			
หัวหน้างานออกแบบวิศวกรรม			
ผู้อำนวยการส่วนแบบแผน		วันที่ 21 ธ.ค. 60	ฉบับแสดที่
ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร		แผ่นที่ S-35	009/60