ประมาณราคา งานซ่อมแซมพื้นกันซึมดาดฟ้าอาคารผู้โดยสาร ทชร.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

แบบเลขที่ -

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ประมาณการโดย นายณรงค์ วงศ์แสง / นายวีรวิชญ์ ธีระอภิญพัฒน์ / นายชาญวิทย์ เดชอัศวนง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปราคางานซ่อมแซมพื้นกันซึมคาดาดฟ้าอาคารผู้โดยสาร								
1.	งานพื้นกันซึมดาดฟ้า							420,280.00	
	รวมราคา							420,280.00	

ประมาณราคา งานซ่อมแซมพื้นกันซึมดาดฟ้าอาคารผู้โดยสาร ทชร. แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย แบบเลขที่ -

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ประมาณการโดย นายณรงค์ วงศ์แสง / นายวีรวิชญ์ ธีระอภิญพัฒน์ / นายชาญวิทย์ เดชอัศวนง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	**งานพื้นกันซึมดาดฟ้า**								
	งานรื้อถอนแผ่นกันซึมเดิม	1,106.00	ตร.ม.	-	-	35.00	38,710.00	38,710.00	
	งานทำความสะอาดพื้นที่ที่ทำกันซึม พร้อมปรับระดับ	1,106.00	ตร.ม.	-	-	35.00	38,710.00	38,710.00	
	งานทากันซึมชนิดยืดหยุ่น (PU Sealant)	1,106.00	ตร.ม.	310.00	342,860.00	-	-	342,860.00	
								420,280.00	
	รวมราคางานลำดับที่ 1								