

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง บริเวณห้องโถงผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2 อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,120,913.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
- 4 ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานรื้อถอนและงานปูพื้นกระเบื้องยาง และมีพื้นที่ใช้สอยรวม 3,372 ตารางเมตร
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566 เป็นเงิน 2,120,913.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) (รายละเอียดตามใบประมาณการราคาที่เหมาะสม)
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 กรมบัญชีกลางและกระทรวงพาณิชย์
 - 6.2 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2566
 - 6.3 บริษัท ยูเนี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จำกัด
 - 6.4 บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด
 - 6.5 บริษัท กรีน ไฮ โปรดักส์ จำกัด
 - 6.6 บริษัท หลุยส์ ดี. เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพลพัชร	เดชคง	ตำแหน่ง วกช. 7 สบอ.ฝสอ.ทตม.
7.2 นายดิษฐ์วัฒน์	แดงจำ	ตำแหน่ง วกส. 5 สบอ.ฝสอ.ทตม.
7.3 น.ส.พูนรัตน์	โพธิ์งาม	ตำแหน่ง สถาปนิก 4 สบอ.ฝสอ.ทตม.

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจัดจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง บริเวณห้องโถงผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2 อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง

แบบเลขที่ สบอ.ฝสอ. 007/66


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	2,120,913.23	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,120,913.23	
	ราคากลาง	2,120,913.23	
	(สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าร้อยสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์)		

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพลพัชร เดชคง)


..... กรรมการ
(นายดิษฐ์วัฒน์ แดงจำ)


..... กรรมการและเลขานุการ
(น.ส.พุทธินันท์ โพธิ์งาม)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจัดจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง บริเวณห้องโถงผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2 อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง

แบบเลขที่ สบอ.ฝสอ. 007/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร

ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานอาคาร				
1	งานรื้อถอน	3,300.00	1.3040	4,303.20	
2	งานพื้นกระเบื้องยาง	1,623,167.20	1.3040	2,116,610.03	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	1,626,467.20	1.3040	2,120,913.23	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง 2,120,913.23

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.




(นายพลพัชร เดชคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายดิษฐวัฒน์ แดงดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(น.ส.พุทธิพันธ์ โพธิ์งาม)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร										แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจัดจ้างซ่อมแซมพื้นที่กระเบื้องยาง บริเวณห้องโถงผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2 อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง											
สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานดอนเมือง										แบบเลขที่ สบอ.๘สอ. 007/66	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร										ฝ่ายสนามบินและอาคาร	
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท				
1	งานรื้อถอน										
1.1	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง	220.00	ตร.ม.	-		15.00		3,300.00	รื้อขนไป		
	รวมงานรื้อถอน							3,300.00			
2	งานพื้นกระเบื้องยาง										
2.1	กระเบื้องยางแบบผิวหน้าลายไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.125 x 0.90 ม. ชนิดแผ่น	376.00	ตร.ม.	410.00	154,160.00	80.00		184,240.00			
2.2	กระเบื้องยางแบบเนื้อเดียว ขนาด 60x60 ซม. ชนิดแผ่น	2,996.00	ตร.ม.	407.00	1,219,372.00	55.00		1,384,152.00			
2.3	บัวยาง สูง 10 ซม. ทน 1.4 มม.	600.00	ม.	23.00	13,800.00	40.00		37,800.00			
2.4	ปูนซีเมนต์ผสม ปรับพื้น	220.00	ตร.ม.	47.16	10,375.20	30.00		16,975.20			
	รวมงานซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง							1,623,167.20			
รวมเป็นเงิน								1,626,467.20			