


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้น ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 486,850.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 31 พ.ค.67
486,850.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 บริษัท ศิวชัย ซีวิล จำกัด
 - 5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นซี ดีไซน์ คอนสตรัคชั่น
 - 5.3 บริษัท ญัฐเทค บิวติ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

6.1 นายกัญจน์ เทพรัตน์	สสอ.6 สสอ.ฝปร.ทชม. 
6.2 นายปิตินันท์ ชูสวัสดิ์	ชทส.5 สสอ.ฝปร.ทชม. 
6.3 นายธนพนธ์ ก่อเกียรติวรกุล	ชยธ.3 สสอ.ฝปร.ทชม. 