

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้าอาคารผู้โดยสาร ณ ทชร.
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,291,989.98 .- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างซ่อมแซมกันซึม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 66 เป็นเงิน 2,142,046.71 .- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี (ปร.4(พ)) จำนวน 2 แผ่น
 - 6.3 แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง / ปรับปรุง (ปร.5(ก)) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.4 แบบสรุปราคากลางงานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง (ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอักษรา อุประรัตน์ ชยธ.3 สปร.ทชร. กรรมการ
 - 7.2 นายณรงค์ วงศ์แสง ชยธ.5 สปร.ทชร. กรรมการ
 - 7.3 นายวีรวิชัย ธีระอภิวัฒน์ วกช.7 สปร.ทชร. ประธานกรรมการ

ประมาณราคางานจ้างซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้าอาคารผู้โดยสาร ณ ทพร.

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ประเภท งานอาคาร

ประมาณการโดย นายอักษรา อุประรัตน์ / นายณรงค์ วงศ์แสง / นายวิรัชญ์ ชีระอภิรักษ์

แบบเลขที่ สบร.ทพร. MO2/67

ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้าอาคารผู้โดยสาร								
1.	งานขัด และเตรียมพื้นผิว	1,885.90	ตร.ม.	-	-	70.00	132,013.00	132,013.00	
2.	งานซ่อมแซมรอยรั่วบนดาดฟ้า และยาแนวรอยต่อ	30.42	ตร.ม.	90.00	2,737.80	50.00	1,521.00	4,258.80	
3.	งานซ่อมแซมพื้นบริเวณที่เป็นแอ่ง ปรับระดับด้วยปูน	160.84	ตร.ม.	300.00	48,252.00	150.00	24,126.00	72,378.00	
4.	งานติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารผู้โดยสาร	1,885.90	ตร.ม.	700.00	1,320,130.00	120.00	226,308.00	1,546,438.00	
	รวมราคา							1,755,087.80	

กรรมการ



(นายอักษรา อุประรัตน์)

ตำแหน่ง ชยธ.3 สบร.ทพร.

1 / พ.ย. 66....

กรรมการ



(นายณรงค์ วงศ์แสง)

ตำแหน่ง ชยธ.5 สบร.ทพร.

1 / พ.ย. 66....

ประธานกรรมการ



(นายวิรัชญ์ ชีระอภิรักษ์)

ตำแหน่ง วกช.7 สบร.ทพร.

1 / พ.ย. 66....

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี)

ประมาณราคางานจ้างซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้าอาคารผู้โดยสาร ณ ทพร.

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ประเภท งานอาคาร

ประมาณการโดย นายอักษร อุประรัตน์ / นายณรงค์ วงศ์แสง / นายวิรัช ธีระอภิวัฒน์

แบบเลขที่ สบร.ทพร. M02/67
ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ				
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบอนุญาตสำหรับบุคคล	1.00	งาน	3,300.00	(10 x 330)
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ			3,300.00	

กรรมการ



(นายอักษร อุประรัตน์)
ตำแหน่ง ชยธ.3 สบร.ทพร.
1/.....พ.ย...../.....66....

กรรมการ



(นายณรงค์ วงศ์แสง)
ตำแหน่ง ชยธ.5 สบร.ทพร.
1/.....พ.ย...../.....66....

ประธานกรรมการ



(นายวิรัช ธีระอภิวัฒน์)
ตำแหน่ง วทช.7 สบร.ทพร.
1/.....พ.ย...../.....66....

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมกันซึมคาน้ำฟ้าอาคารผู้โดยสาร ณ ทชร.

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

แบบเลขที่ สบร.ทชร. M02/67

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

แบบ ปร.4 (พ) ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย	3,300.00	
	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	3,300.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	231.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	3,531.00	

กรรมการ

กรรมการ

(นายอักษรา อุประรัตน์)

ตำแหน่ง ชยธ.3 สบร.ทชร.

.....1...../.....พ.ย...../.....66.....

(นายณรงค์ วงศ์แสง)

ตำแหน่ง ชยธ.5 สบร.ทชร.

.....1...../.....พ.ย...../.....66.....

ประธานกรรมการ

(นายวีรวิชัย อธิระอภิพัฒน์)

ตำแหน่ง วท.7 สบร.ทชร.

.....1...../.....พ.ย...../.....66.....

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง / ปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้าอาคารผู้โดยสาร ณ ทชร.

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

แบบเลขที่ สบร.ทชร. M02/67

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....¹.....เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้า	1,755,087.80	1.3039	2,288,458.98	
	รวมเป็นเงิน			2,288,458.98	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินหักประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น			2,288,458.98	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรรมการ



(นายอัษรา อุประรัตน์)

ตำแหน่ง ขยธ.3 สบร.ทชร.

.....¹...../.....พ.ย...../.....66.....

กรรมการ



(นายณรงค์ วงศ์แสง)

ตำแหน่ง ขยส.5 สบร.ทชร.

.....¹...../.....พ.ย...../.....66.....

ประธานกรรมการ



(นายวีรวิทย์ วีระอภัยพัฒน์)

ตำแหน่ง วกช.7 สบร.ทชร.

.....¹...../.....พ.ย...../.....66.....

สรุปราคากลางงานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้าอาคารผู้โดยสาร ณ ทชร.

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

แบบเลขที่ สบร.ทชร. M02/67

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 (ก.) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....¹.....เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง / ปรับปรุง (ปร.5 (ก))	2,288,458.98	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	3,531.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	2,291,989.98	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ตัวอักษร (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)		

มูลค่างานทั้งหมด 2,142,046.71 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 149,943.27 บาท

รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น 2,291,989.98 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรรมการ



(นายอัษรา อุประรัตน์)

ตำแหน่ง ชยธ.3 สบร.ทชร.

.....¹...../.....พ.ย...../.....66.....

กรรมการ



(นายณรงค์ วงศ์แสง)

ตำแหน่ง ชยส.5 สบร.ทชร.

.....¹...../.....พ.ย...../.....66.....

ประธานกรรมการ



(นายวีรวิชญ์ ชีระอภิรักษ์)

ตำแหน่ง วทช.7 สบร.ทชร.

.....¹...../.....พ.ย...../.....66.....