



งานวางรูปแบบผังภูมิประเทศฐาน จำนวน 18 ชุด

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาท่าอากาศยานภาคใหญ่

99 หมู่ 3 ต.คลองหลา

อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

90115



บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาทำอากาศยานขนาดใหญ่

99 หมู่ 3 ต.คลองหลา

อ. คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

90115

โครงการ

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว 18 จุด

สำรวจ / เขียนแบบ

(นางนิศา จุฑินันดา)

Nisa

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ แฉ่มสีนทา)

A

ผอ.สปร.ททญ.

นายสิทธิพงษ์ วงศ์ประยูร

S


แบบแสดง

- ผังบริเวณปรับปรุงประตูรั้ว 18 จุด



ผังบริเวณปรับปรุงประตูรั้ว 18 จุด

มาตราส่วน



แบบเลขที่

วันที่ 06/12/2566

สปร.ททญ. 003/67

แผ่นที่ AR-02/28



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
กองท่าอากาศยานไทย
99 หมู่ 3 คลองหลวง
อ. คลองหลวง รัง จ. สิงขล
90115

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว จำนวน 18 จุด

สำรวจ / เขียนแบบ

(นางอริดา จุลินดา)

.....

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ นามจันท)

.....

ผอ.สปร.ทพญ.

(นายสิทธิพงษ์ พงษ์ประยูร)


.....

แบบแปลน

- ประตูรั้วแบบแปลน D1,D2,D3,D4
- แปลนประตูรั้ว
- แบบขยายประตูรั้วประกอบกัน

แบบแปลน วันที่ 6/12/2566

สปร.ทพญ. 003/67 แผ่นที่ AR 03/28




รูปด้านประตู D1, D2, D3, D4

มาตราส่วน 1:50

แบบขยายประตูรั้วประกอบกัน

มาตราส่วน 1:50



ปรับปรุงข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณะ จำนวน 18 ชุด



Thom

9

(นายสิทธิพิพจน์ พงศ์ประเสริฐ)

- แบบขยายการติดตั้งรางเลื่อนประตู

1:50




ປະຊາທິປະໄຕ ສັງຄົມນີ້ ເປັນສະໄຫມຂອງພວກເຮົາ

(ហេតុអ្វីបានជា បុគ្គលិក?)

(ความสูง ๗๕๐ มม.)

(นายสุทธิพงษ์ งามคำประยูร)

- ประชุมผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
- แปลงประเด็น
- แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง





บริษัท ไทยอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
99 หมู่ 3 คลองขุด
อ. คลองท่อมใต้ จ. สงขลา
90115

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว จำนวน 18 จุด

สำรวจ / เขียนแบบ

(นางฉวีศา จุลจินดา)

Signature

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ แจ้งจำเริญ)


Signature

ผอ.ก.ส.บร. ภูเก็ต

(นายสิทธิพงษ์ พงษ์ประยูร)


แบบแปลน

- แบบขยาย 2, 3, 4
- แบบขยายการซ่อมแซมเสา
- แบบขยายการติดตั้งรางเลื่อนประตู
- แบบขยายการยึด PLATE




แบบขยาย 2

มาตราส่วน 1:50




แบบขยาย 3

มาตราส่วน 1:50




แบบขยายการติดตั้งรางเลื่อนประตู

มาตราส่วน 1:50



แบบขยายการซ่อมแซมเสา

มาตราส่วน 1:50



แบบขยาย 4

มาตราส่วน

แบบขยายการยึด PLATE ชุดกันลม

มาตราส่วน

แบบเลขที่ วันที่ 6/12/2566

สปร. พญ. 003/67 วันที่ AR 06/28

๔๒ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

(២៤) ឧបសគ្គ

Am

(นายอรุณ แก้วสุคนธ์)

អ្នកស្រាវជ្រាវ


ฝ่ายสิทธิพิทักษ์ฯ (พรรคประชาธิปัตย์)


၆၆၂၅၂၆၆၄၁၃

- ประติรูปวัสดุและกลองทางบ่อเพลิง
- แปลงประติรูป
- แบบขยายชุดประกอบกันกลม

วันที่ 6/12/2566

สปร.ทพญ. 003/67
แผนก AR 07/28





ឆ្នាំ ៨៤ រាជកាល ប្រសាទស្រាវជ្រាវ

(សេវាស្ថានីយ៍ ក្នុងស្ថានីយ៍)

1




(សេចក្តីសង្ខេប បទដ្ឋាន)



(นายสิทธิพงษ์ พงศ์ประยูร)

- អង្គបទប្បញ្ញត្តិ 2,3,4

- แบบขงยถการต๓ดต๑ร๒างเล๑นปร๑ตุ
- แบบขงยถการย๑ด PLATE





บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
99 หมู่ 3 ต.คลองเตย
อ. คลองหอยโข้ง จ.สงขลา
90115

โครงการ

ปรับปรุงถนนและประตูลูกข่าย จำนวน 18 จุด

สำรวจ / เขียนแบบ

(นางณิศา จุลินตา)

.....

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ แฉะเงินทา)

.....

ผอ.สปร.ฯทญ.

(นายสิทธิพงษ์ ศงษ์ประเสริฐ)


.....

แบบแปลน

- ประตูรั้วถนนเลี้ยวทาง 3 (บานนอก)
- แปลนประตูรั้ว
- แบบขยายชุดประตูกองกันลม

แบบเลขที่ วันที่ 6/12/2566

สปร.ทญ. 003/67 แผนที่ AR 09/28



โครงการ

ปรับปรุงถนนประจักษ์ จักรวรรดิ 18 จุด

สำรวจ / เขียนแบบ

(นางฉวีดา จุลนิศา)

.....

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ แฉะจันทร์)


.....

ผอ.ส.บ.ร.พญ.


(นายสิทธิพงษ์ พงศ์ประยูร)

แบบแสดง


- แบบขยาย 2,3,4
- แบบขยายการติดตั้งรางเลื่อนประตู
- แบบขยายการยึด PLATE




แบบขยาย 2
 มาตรฐาน 1:50




แบบขยาย 3
 มาตรฐาน 1:50




แบบขยาย 4
 มาตรฐาน 1:50



แบบขยายการยึด PLATE ชุดกันลม
 มาตรฐาน




แบบขยายการติดตั้งรางเลื่อนประตู
 มาตรฐาน 1:50



แบบขยาย 4
 มาตรฐาน

หมายเหตุ

- หากสำรวจแล้วบริเวณหน้างานไม่สามารถปรับปรุงรางเลื่อนประตูได้ให้ทำการสกัดพื้นคสลเดิมออกเพื่อให้สามารถติดตั้งรางเลื่อนประตูได้
- (รายละเอียดตามแบบ) หรือให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครในการ




ឃ្លង់ ១៤ ក្រសួង ឬ មន្ទីរពាក់ព័ន្ធនៃក្រសួង

(นางฉวีณา ชุณหวิกรม)

(นางสาว อรุณ วัฒนสุข)


(นายสุวิทย์พงษ์ พันธ์ประยูร)

- ประสิทธิภาพเด่นชัดของทาง 4 (ปารมณิก)
- แปลงประตูลูก
- แบบขยายชุดประกอบกัน



1:50

AR 11/28



២២ ខ.រ.ក. ប្រើប្រាស់សេវាសេដ្ឋកិច្ច

(นางสาวณัฐพร จุลลัญจิมตา)






(นายอรุณ นิลสูงเนิน)

(หมายเหตุ: พงศาวดาร)

- แบบขยาย 2,3,4
- แบบขยายการซ่อมแซมเสา
- แบบขยายการติดตั้งรางเลื่อนประตู
- แบบขยายการยึด PLATE

หมายเหตุ

- หากสำรวจแล้วพบเห็นสถานที่สามารถปรับปรุงสร้างเสริมประโยชน์ให้การศึกษาพิเศษเพิ่มเติมออกเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายระดับพิเศษเพิ่มเติม (รายละเอียดตามแบบ) หรือเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสร้างรูปหล่อและศิวะนามทางภาคดำเนินการ



โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว จำนวน 18 จุด

สำรวจ / ใช้แบบ

(นางวลิตา จุลจินดา)

.....

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ นามจินดา)

.....


ผอ.ก.ส.ป.ร.ท.ญ.

(นายสิทธิพงษ์ กิ่งประยูร)

.....

แบบแสดง

- ประตูรั้วแบบลีส 1 (อาคารอเนกประสงค์)
- แบบประตูรั้ว
- แบบขยายชุดประกอบกันลิ้ม



แบบขยายชุดประกอบกันลิ้ม
 1: 50

11/03/67

1: 50

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว จำนวน 18 จุด

สำรวจ / ใช้แบบ

(นางวนิดา จุลจินดา)

.....

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ แฉงเงินทา)

.....

ออก/สปร.ทฤษฎี

(นายเสถียรพงษ์ พงศ์ประยูร)


.....

แบบแปลน


- แบบขยาย 2,3,4
- แบบขยายการซ่อมแซมเสา
- แบบขยายการติดตั้งรางเลื่อนประตู
- แบบขยายการยึด PLATE

แบบเลขที่ วันที่ 6/12/2566


สปร.ทฤษฎี 003/67 วันที่ AR 14/28




แบบขยาย 2
 มาตรฐาน 1: 50




แบบขยาย 3
 มาตรฐาน 1: 50




แบบขยายการซ่อมแซมเสา
 มาตรฐาน 1: 50




แบบขยาย 4
 มาตรฐาน 1: 50



แบบขยายการยึด PLATE ชุดกันลม
 มาตรฐาน 1: 50



แบบขยายการติดตั้งรางเลื่อนประตู
 มาตรฐาน 1: 50



แบบขยาย 4
 มาตรฐาน 1: 50

หมายเหตุ
 - หากสำรวจแล้วพบงานที่ไม่สามารถปรับปรุงรางเลื่อนประตูได้ให้ทำการสกัดพื้นคอนกรีตเดิมออกเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระดับพื้นคอนกรีตเดิม (รายละเอียดตามแบบ) หรือให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบการรับพัสดุและคุณภาพก่อนดำเนินการ

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว จำนวน 18 จุด

สำรวจ / เขียนแบบ

(นางณิศา จุลจินดา)

Signature

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ นงนันทินาท)

Signature

ผอ.ก.ส.บร.ทพญ.

(นายอิทธิพงษ์ พงษ์ประยูร)


Signature

แบบแสดง

- ประตูรั้วเหล็ก 4 (อาคารอเนกประสงค์)
- แปลนประตูรั้ว
- แบบขยายชุดประตูคอนกรีต

แบบเลขที่ วันที่ 6/12/2566

สปร.ทพญ. 003/67 แผ่นที่ AS 15/28



ประตู 3 (อาคารอเนกประสงค์)

ขนาดส่วน

1:20

หมายเหตุ

- งานทำประตูเหล็กต้องทาสีกันสนิม 1 รอบและทาสีจริง 2 รอบ

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว จำนวน 18 จุด

สำรวจ / เขียนแบบ

(นางอนิศา จุลินดา)

.....

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ แสงชัยหา)

.....

ผอ.ก.สปร.ทสอ.

(นายอิทธิพงษ์ พงษ์ประยูร)


.....

แบบแสดง

- แบบขยาย 2,3,4
- แบบขยายการซ่อมแซมเสา
- แบบขยายการติดตั้งรางเลื่อนประตู
- แบบขยายการยึด PLATE ชุดกันลม

แบบเลขที่ วันที่ 6/12/2566


สปร.ทสอ. 003/67 แผ่นที่ AR 16/28



ลักษณะการติดตั้งบานเกล็ด 112"


แบบขยาย 2

มาตราส่วน 1:50







แบบขยาย 3

มาตราส่วน 1:50



แบบขยาย 4

มาตราส่วน 1:50



แบบขยายการติดตั้งรางเลื่อนประตู

มาตราส่วน 1:50

แบบขยาย 4

มาตราส่วน 1:50

แบบขยายการยึด PLATE ชุดกันลม

มาตราส่วน

หมายเหตุ

- หากสำรวจแล้วบริเวณหน้างานไม่สามารถปรับปรุงรางเลื่อนประตูได้ให้ทำการสกัดพื้นคอนกรีตเดิมออกเพื่อไม่ให้ส่งผลกับระดับพื้นคอนกรีตเดิม
- (รายละเอียดตามแบบ) หรือให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ



บริษัท ทำอาหารไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง
99 หมู่ 3 คลองหลา
บ. คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
90115

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว จำนวน 18 จุด

สำรวจ / ใช้แบบ

(นางนิตา จุลจินดา)

Vin

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ นงอินทา)

Ar


สถาปนิก

(นายสิทธิพงษ์ พงศ์ประยูร)

Sp

แบบแปลน

- ประตูรั้วเหล็ก 4 (อาคารอเนกประสงค์)
- แปลนประตูรั้ว
- แบบขยายจุดประกอบกันสนิม




ประตู 4 (อาคารอเนกประสงค์)

ขนาดหน้า

1:50


แบบเลขที่ วันที่ 6/12/2565

สถาปนิก 003/67 วันที่ AR 17/28






แบบขยาย 2

มาตราส่วน 1:50



แบบขยาย 3

มาตราส่วน 1:50



แบบขยาย 4

มาตราส่วน 1:50

แบบขยายการติดตั้งเครื่องประจุ

มาตราส่วน 1:50

แบบขยายการยึด PLATE ชุดกันลม

มาตราส่วน



บริษัท พยาอากาศไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง
99 หมู่ 3 คลองหล้า
บ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา
90115

โครงสร้าง

ปรับปรุงแผนและระบุจำนวน 18 จุด

สำรวจ / เขียนแบบ

(นางวนิดา จุลจินดา)

Signature

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ น้อยจินดา)

Signature


ผอ.ก.สปร.ทพญ.

(นายสิทธิพงษ์ พงษ์ประยูร)

Signature

แบบแปลน

- ประมวลเหล็กทางอาคาร สปร.
- แผนโครงสร้าง
- แผนขยายชุดประกอบกันลม



แบบขยายชุดประกอบกันลม
มาตราส่วน 1:50

ประตูทางเข้าอาคาร สปร.


มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ

- งานทำสีประตูเหล็กกล่องทาสีกันสนิม 1 รอบและทาสีจริง 2 รอบ
- ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคครบชุดพร้อมอุปกรณ์

แบบเลขที่ วันที่ 6/12/2565

สปร.ทพญ. 003/67 วันที่ AR 19/28



ປະຊາປະຊາຊົນແຂວງປະທຸ້ງ ຈຳນວນ 18 ຄູ່

(นางสาวสุภาวดี รุ่งเรือง)

หัวหน้างานโยธา

(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์)

ผอ.ก.สปร.ททญ.

(นายสิทธิศักดิ์ พงศ์ พงศ์ประยูร)



แบบแปลน

- แบบขยาย 2,3,4
- แบบขยายการติดตั้งรางเลื่อนประตู
- แบบขยายการยึด PLATE

၂၅၇ ၆/၁၂/၂၅၆၆

สพ.ร.พญ. 003/67

AR 20/28



1254

แบบขยายการยึด PLATE ขุดก้นหลุม

မာဏုဗျာ

แบบขยายการติดตั้งรางเลื่อนประตู

21155

1:50



บริษัท พาร์ทาฟไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง
99 หมู่ 3 คลองหล้า
อ. คลองหมอยิ่ง จ. สงขลา
90115

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว จำนวน 18 จุด

สำรวจ / เขียนแบบ

(นางฉวีฉกา จุลจินดา)

.....

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ แฉะจินทา)

.....



ผอ.ก.สปร.ทหญ.

(นายสิทธิพงษ์ พงศ์ประยูร)

.....

แบบแสดง

- ประตูรั้วเหล็กทางออก สปร.
- แปลงประตูรั้ว
- แบบขยายชุดประคองกันลม



ประตูทางออกอาคาร สปร.

มาตราส่วน 1:50

แบบขยายชุดประคองกันลม
มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ

- งานทำสีประตูเหล็กทาสีกันสนิม 1 รอบและทาสีจริง 2 รอบ
- ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคประตูพร้อมกุญแจ

แบบเลขที่ วันที่ 6/12/2566

สปร.ทหญ. 003/67 วันที่ AR 21/28

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว จำนวน 18 จุด

สำรวจ / เรียบเรียง

(นางวนิดา จุลจิณดา)

.....

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ นามจันทร์)

.....

ผอ.ส.บ.ร.ทพญ.

(นายสิทธิพงษ์ พงษ์ประยูร)


.....

แบบแปลน


- แบบขยาย 2.3.4
- แบบขยายการติดตั้งรางเลื่อนประตู
- แบบขยายการยึด PLATE

แบบเลขที่ วันที่ 6/12/2566



สปร.ทพญ. 003/67 แผ่นที่ AR 22/28




แบบขยาย 2
มาตราส่วน 1:50



แบบขยาย 3
มาตราส่วน 1:50



แบบขยายการติดตั้งรางเลื่อนประตู
มาตราส่วน 1:50



แบบขยาย 4
มาตราส่วน

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว จำนวน 18 จุด

สำรวจ / เขียนแบบ

(นางวนิดา จุลจินดา)

.....

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ แฉ่งอินทา)

.....

ผอ.สปร.ทพญ.

(นายสิทธิพงษ์ พงศ์ประยูร)

.....

แบบแปลน


- ประตูรั้วเหล็กอาคารประปา
- ประตูรั้วเหล็กอาคารบำบัดน้ำเสีย
- แปลงประตูรั้ว
- แบบขยายชุดประกอบกันลิ้ม

แบบเลขที่


วันที่ 6/12/2566

สปร.ทพญ. 003/67

แผ่นที่ AR 23/28



แบบขยายชุดประกอบกันลิ้ม
 1:50



แบบขยายชุดประกอบกันลิ้ม
 1:50

ประตูทางเข้าอาคารบำบัดน้ำเสีย
 1:50

- หมายเหตุ
- งานทำสีประตูเหล็กทองทาสีกันสนิม 1 รอบและทาสีจริง 2 รอบ
- ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคครบชุดพร้อมอุปกรณ์

โครงการ

ປະເພນີສອນເສຍປະຕິຮູ້ ຈຳນວນ 18 ຄູ່

ສຳນັກ / ເສັ້ນແບບ

(๒) วัตถุประสงค์

✓

ห้วงนางนงเยาว์

[illegible]


ผอ.ก.ส.บร.ททท.

(นายสิทธิพงษ์ พงศปรัสร์)

2


แบบแสดง

- แบบขยาย 2,3,4
- แบบขยายการติดตั้งรถเล่นประตู
- แบบขยายการยึด PLATE




លេខបញ្ជាក់ 2

1:50



ធម្មបទ ៣


27957224 1:50



X 4 712.3 221

(^๕พ.ร.บ.กสท.)

M12




4" WMA 2.3 mm.

0.05 μ .

ប្រតិភូរាជបណ្ឌិត

พิกัดระบุ 4-M12



សេចក្តីផ្តើម

2470574

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนาถ ปิณฑะกุล

1: 50

แบบขยายการยึด PLATE ชุดก้นลม

MASTERS

แบบเลขที่ ๖๑๖/๖๑๖

U.S. Navy. 003/67
MAR 24 1968

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว จำนวน 18 จุด

สำรวจ / เขียนแบบ

(นางฉนิศา จุณจินดา)

.....

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ นนจันทร์)

.....

ผอ.สปร.ทพญ.

(นายสิทธิพงษ์ พงศ์ประยูร)

.....


แบบแปลน

- ประตูเหล็กของทาง 3 (บานใน)
- แบบประตูเหล็ก
- รูปด้านประตูเหล็ก
- แบบขยาย 1, 2, 3, 4

แบบเลขที่

วันที่ 6/12/2566


สปร.ทพญ. 003/67 วันที่ AR 25/28



แบบขยายประตูบานพับเหล็กตาย

มาตราส่วน


1:50



รูปตัด 1 ประตูบานพับเหล็กตาย

มาตราส่วน


1:20




รูปด้านประตูบานพับเหล็กตาย

มาตราส่วน


1:50



แบบขยาย "1"



แบบขยาย "2"



แบบขยาย "3"



บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาอากาศยานขนาดใหญ่
99 หมู่ 3 คลองชลาลัย
อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา
90115

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว จำนวน 18 จุด

สำรวจ / เขียนแบบ

(นางฉนิลา จุลจินดา)



หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ แฉ่งฉันทา)



ผอ.ก.สปร.ทพญ.

(นายสิทธิพงษ์ พงศ์ประยูร)


.....

แบบแปลน

- ปรับปรุงประตูเหล็กช่องทาง 1
- แปลนประตูเหล็ก
- รูปด้านประตูเหล็ก
- แบบขยาย 1


แบบเลขที่ วันที่ 6/12/2566

สปร.ทพญ. 003/67 แผ่นที่ AR 26/28



ประตู (ช่องทาง 1)
มาตราส่วน 1:50

เหล็กฉากประตูบานเลื่อน
ขนาด 50 x 50 x 6 มม.
เพื่อกันการบิดงอหรือการทรุดตัวไม่น้อยกว่า 0.05 มม.



แบบขยาย 1
มาตราส่วน

- รายละเอียดการปรับปรุงประตู
1. ทำสีน้ำมันทอเหล็กอาบสังกะสี
 2. งานเชื่อมประตูลูกเหล็กจากพลาสม่าเหล็ก
 3. งานเปลี่ยนลูกบอลและแกนสลัก ขนาด 3"
 4. งานเปลี่ยนชุดบูช ขนาด 1 1/2"



บริษัท หออากาศวิทยาไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาทำอากาศยานขนาดใหญ่
99 หมู่ 3 คลองเตลา
อ. คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
90115

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว จำนวน 18 จุด

สำรวจ / เขียนแบบ

(นางธนิตา จตุจินดา)

.....

หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ นามจินทา)

.....

ผอ.ก.สปร.ทพญ.

(นายสิทธิพงษ์ พงศ์ประยูร)


.....

แบบแปลน

- ประตูเหล็กของทาง 3 (ภายใน)
- แบบแปลนประตูเหล็ก
- รูปถ่ายประตูเหล็ก
- แบบขยาย 1, 2, 3, 4

แบบเลขที่ วันที่ 6/12/2566


สารทพญ. 003/67 วันที่ AR 27/28



ขนาดส่วน

1.50


ประตู (ช่องทาง 2)



ขนาดส่วน

1:50

แบบขยาย 2



ขนาดส่วน

แบบขยาย 1

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว จำนวน 18 จุด

สำรวจ / เขียนแบบ

(นางฉวีลา จุลินดา)



หัวหน้างานโยธา

(นายอรุณ แฉ่งชันทา)



ผอ.ก.ส.ป.ท.ม.

(นายสิทธิพงษ์ พงศ์ประยูร)





แบบแสดง

- ปรับปรุงประตูเหล็กช่องทาง 5
- แปลงประตูเหล็ก
- รั้วด้านประตูเหล็ก

แบบเลขที่ วันที่ 6/12/2566

สปร.พญ. 003/67 วันที่ AR 28/28



ประตูเหล็ก (ช่องทาง 5)

มาตราส่วน 1:50

รายละเอียดการปรับปรุงประตู

1. ขอบและฐานที่หล่อเหล็กอาบสังกะสี
2. เติมน้ำที่หล่อเหล็กตามทางประตู