

ประมาณราคา งานจัดซื้ออะไหล่สายพานโค้งตำแหน่ง CL10-12 และ CL11-07 ซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ
ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
สถานที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 28 พ.ย. 66

ลำดับที่	รายการ (Part Number)	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	BELT: P/N SOL6407-005-Belt	1	ชิ้น	57,680	57,680.00	
1	BELT: P/N SOL6407-005-2-Belt	1	ชิ้น	56,890	56,890.00	
รวมเป็นเงิน					114,570.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					8,019.90	
ราคารวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)					122,589.90	

ว ๔

วิศวกร 4 สรล.ฝปร.ทภก

๑๘ / พ.ย. / ๖๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้ออะไหล่สายพานโค้งตำแหน่ง CL10-12 และ CL11-07 ซ่อมบำรุงรักษาระบบ
ลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ✓
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต. ✓
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 122,589.90 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาท
เก้าสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 28 พฤศจิกายน 2566
✓ เป็นเงิน 122,589.90 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ...รายละเอียดตามใบประมาณราคา... บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
บริษัท ยูเนี่ยนเบลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) เป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวใน
ประเทศไทย
✓
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
ชื่อ นายวรุฒ ยอดธรรม.....ตำแหน่ง วิศวกร 4 สรล.ฝนร.ทภก.