

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท. ชั้น 4 อาคาร AOB
ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสนามบินและอาคาร บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 184,150.68 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 31 ม.ค.2567
เป็นเงิน 184,150.68 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 บริษัท ดีพร้อม ดีไซน์ จำกัด
 - 5.2 บริษัท ซคิล อาร์ท จำกัด (SMEs)
 - 5.3 บริษัท เอทีดี 1999 จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

6.1 นายอนุวัฒน์ สอนเจริญ	ผอ.ศอก.ฝสอ.ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	
6.2 ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ นาคผจญ	วทส.6 สอ.ค.ฝสอ.ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	
6.3 นายศิริณัฐ สุนันทารอด	สทส.5 สอ.ค.ฝสอ.ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	

รายงานการขอจัดหาพัสดุ

 เลขที่ขอใบอนุมัติจัดหา 56/404/67

เรื่อง ขอล้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท. ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน

หน่วยแจ้งความต้องการ	จอท.สอศ.ฝสอ.....	ประเภทงบประมาณ	งบทำการ.....
วันที่ขอจัดหา	31ม.ค.67.....	งบประมาณ	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง.....
ต้องการภายใน	1มี.ค.67.....	เลขที่โครงการ	
วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง.....	การอนุมัติอยู่ในอำนาจ	ผอ.ฝสอ.....

เหตุผลการอนุมัติขอจัดหา เนื่องจากการตรวจสอบ ภายในห้องประธานกรรมการ ทอท. ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ทำอากาศยาน
 สุวรรณภูมิพบว่า ภายในห้องประธานกรรมการ ทอท. มีสภาพค่อนข้างชำรุดทรุดโทรม ผนัง Wallpaper หลุดลอก , ม่าน บัวพื้น
 และเฟอร์นิเจอร์เสื่อมชำรุดจากสภาพการใช้งานอย่างหนักตามปกติวิสัย จอท.สอศ.ฝสอ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากไม่มีการซ่อมแซม
 หรือติดตั้งให้เรียบร้อย อาจส่งผลให้เกิดความไม่เรียบร้อยเป็นระเบียบแก่ผู้มาติดต่อและส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อ ทอท.

	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ราคาครั้ง สุดท้าย ต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ล้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท. ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ทำ อากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน	1	งาน	-	154,524.00	154,524.00
2	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องมี	1	งาน		17,579.44	17,579.44
รวมเงิน						172,103.44
VAT 7%						12,047.24
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						184,150.68

ผู้รายงาน



.....(ศิริรัฐ สุนันธารอด).....

.....สอศ.5 สอศ.ฝสอ.....

.....เจ้าหน้าที่พัสดุ.....

..... 31 / ม.ค. / 67

ผู้รับรอง



.....(นายอนันต์ สอนเจริญ).....

.....ผอ.สอศ.ฝสอ.....

.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ.....

..... 31 / ม.ค. / 67

สรุปผลการประมาณราคางานจัดจ้าง

ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน	งานจ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง
ชื่อโครงการ	งานจ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท. ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
แบบเลขที่	009/66
หน่วยงาน	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2567

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	ค่างานทุน (บาท)	VAT 7%	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานจ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท.				
	ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ				
1	งานจ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท.	154,524.00			
	รวมเป็นเงิน	154,524.00	1.07	165,340.68	
2	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องมี	18,810.00		18,810.00	
	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง เป็นเงินทั้งสิ้น			184,150.68	
	หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์				

ประมาณการโดย

(นายศิริณัฐ สุนันทารอด)

สสส.5 สอศ.ฝสอ.

ตรวจ

(ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ นาคผจญ)

วกส.6 สอศ.ฝสอ.

ตรวจและเห็นชอบ

(นายอนุวัฒน์ สอนเจริญ)

ผอ.ก.สอศ.ฝสอ.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา


ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน : งานจ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง

ชื่อโครงการ :	งานจ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท. ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง :	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แบบเลขที่ 009/66
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ส่วนอาคาร ฝ่ายสนามบินและ
คำนวณราคากลางโดย :	นายศิริณัฐ สุนันทารอด, ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ นาคผจญ, นายอนุวัฒน์ สอนเจริญ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.1	งานจ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท. ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ทสภ.							
1	1 รื้อ Wallpaper เดิม พร้อมทำความสะอาดคราบเก่าและเตรียมพื้นที่	125	ตร.ม.	-	-	20.00	2,500.00	เฉพาะค่าแรง
2	งานติดตั้ง Vinyl Wallpaper ชนิดมัน 0.53x10.05 ม.	125	ตร.ม.	370.00	46,250.00	50.00	6,250.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
3	งานติดตั้งผนัง Laminat	15	ตร.ม.	1,100.00	16,500.00	200.00	3,000.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
4	งานติดตั้ง Laminat ภายนอกตู้ BF1 และ BF2	14	ตร.ม.	1,100.00	15,400.00	200.00	2,800.00	เฉพาะค่าวัสดุ
5	งานติดตั้งบานบังแดด	2.00	งาน	5,000.00	10,000.00	1,000.00	2,000.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
6	งานติดตั้งฟิล์มกรองแสง	70.00	ตร.ฟ.	80.00	5,600.00	40.00	2,800.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
7	งานกรุผนังไม้อัดทนความชื้น	20.00	ตร.ม.	500.00	10,000.00	200.00	4,000.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
8	งานติดตั้งบัวพื้น PVC	5.80	ม.	350.00	2,030.00	30.00	174.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
9	งานรื้อบัวพื้นเดิมพร้อมทำความสะอาดคราบเก่าและเตรียมพื้นที่ก่อน	5.80	ม.	-	-	50.00	290.00	เฉพาะค่าแรง
10	สายฉีดชำระ	1	งาน	310.00	310.00	50.00	50.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
11	ฝารองนั่งชักโครก	1	งาน	510.00	510.00	100.00	100.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
12	Vinyl Wallpaper ชนิดมันขนาด 0.53x10.05 ม. สีและลวดลายตาม (จำนวน 20% จากพื้นที่ทั้งหมด สำหรับทำการปรับปรุงเองภายหลัง)	38	งาน	370.00	14,060.00	-	-	เฉพาะค่าวัสดุ
13	Laminat สีและลวดลายตามกำหนด (จำนวน 20% จากพื้นที่ทั้งหมด สำหรับทำการปรับปรุงเองภายหลัง)	9	ตร.ม.	1,100.00	9,900.00	-	-	เฉพาะค่าวัสดุ
	รวมราคาจ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท. ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ						154,524.00	

ประมาณการโดย : 

ตรวจ : 

ตรวจและเห็นชอบ : 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ปร.4(ก) แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน : งานจ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง

ชื่อโครงการ :	งานจ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท. ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง :	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แบบเลขที่ 009/66
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ส่วนอาคาร ฝ่ายสนามบินและ
คำนวณราคากลางโดย :	นายศิริรัฐ สุนันทารอด, ว่าที่ ร.ต.ณัฐภูมิ นาคผจญ, นายอนุวัฒน์ สอนเจริญ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.1	งานจ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท. ชั้น 4 อาคาร AOB ณ พสภ.							
1	รื้อ Wallpaper เดิม พร้อมทำความสะอาดบริเวณเดิมและเตรียมพื้นที่	125	ตร.ม.	-	-	20.00	2,500.00	เฉพาะค่าแรง
2	งานติดตั้ง Vinyl Wallpaper ชนิดมัน 0.53x10.05 ม.	125	ตร.ม.	370.00	46,250.00	50.00	6,250.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
3	งานติดตั้งผนัง Laminat	15	ตร.ม.	1,100.00	16,500.00	200.00	3,000.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
4	งานติดตั้ง Laminat ภายนอกตู้ BF1 และ BF2	14	ตร.ม.	1,100.00	15,400.00	200.00	2,800.00	เฉพาะค่าวัสดุ
5	งานติดตั้งบานังแคด	2.00	งาน	5,000.00	10,000.00	1,000.00	2,000.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
6	งานติดตั้งฟิล์มกรองแสง	70.00	ตร.ฟ.	80.00	5,600.00	40.00	2,800.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
7	งานกรุผนังไม้อัดทนความชื้น	20.00	ตร.ม.	500.00	10,000.00	200.00	4,000.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
8	งานติดตั้งบัวพื้น PVC	5.80	ม.	350.00	2,030.00	30.00	174.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
9	งานรื้อบัวพื้นเดิมพร้อมทำความสะอาดบริเวณเดิมและเตรียมพื้นที่ก่อน	5.80	ม.	-	-	50.00	290.00	เฉพาะค่าแรง
10	สายฉีดชำระ	1	งาน	310.00	310.00	50.00	50.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
11	ผารองนั่งชักโครก	1	งาน	510.00	510.00	100.00	100.00	ค่าแรง+ค่าวัสดุ
12	Vinyl Wallpaper ชนิดมันขนาด 0.53x10.05 ม. สีและลวดลายตาม (จำนวน 20% จากพื้นที่ทั้งหมด สำหรับทำการปรับปรุงเองภายหลัง)	38	งาน	370.00	14,060.00	-	-	เฉพาะค่าวัสดุ
13	Laminat สีและลวดลายตามกำหนด (จำนวน 20% จากพื้นที่ทั้งหมด สำหรับทำการปรับปรุงเองภายหลัง)	9	ตร.ม.	1,100.00	9,900.00	-	-	เฉพาะค่าวัสดุ
	รวมราคาจ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท. ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ							154,524.00

ประมาณการโดย : 

ตรวจ : 

ตรวจและเห็นชอบ : 

สรุปผลการประมาณราคางานจัดจ้าง

ปร.5(พ.)

กลุ่มงาน	งานจ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง
ชื่อโครงการ	งานจ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท. ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
แบบเลขที่	009/66
หน่วยงาน	บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
แบบ ปร.4(พ) ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2567

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานจ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท.		
	ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ		
1	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องมี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	18,810.00	
สรุป	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,810.00	
	หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน		

ประมาณการโดย



 (นายศิริณัฐ สุนันทารอด)

สส.5 สอค.ฝสอ.

ตรวจ



 (ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ นาคผจญ)

วกส.6 สอค.ฝสอ.

ตรวจและเห็นชอบ



 (นายอนุวัฒน์ สอนเจริญ)

ผอก.สอค.ฝสอ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน :	งานจ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง
ชื่อโครงการ :	งานจ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท. ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง :	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
คำนวณราคากลางโดย :	นายศิริรัฐ สุนันทารอด
จำนวนราคากลางโดย :	วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม		
	งานจ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการ ทอท. บริเวณ ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ									
	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี									
1	ค่าทำบัตรอนุญาตบุคคลชนิดชั่วคราว ที่มีอายุไม่เกิน 4 เดือน	20	คน	330.00		6,600.00	-	-	6,600.00	
2	ค่าบัตรอนุญาตยานพาหนะชนิดชั่วคราวที่มีอายุไม่เกิน 4 เดือน	2	คัน	220.00		440.00	-	-	440.00	
3	ค่าบัตรสำหรับล้อเลื่อนทุกประเภท	2	คัน	500.00		1,000.00	-	-	1,000.00	
4	ค่า Protection เฟอร์นิเจอร์ และงานทำความสะอาด	1	งาน	-		-	10,770.00	10,770.00	10,770.00	
	ระยะเวลาตามสัญญา 30 วัน มีจำนวนพนักงาน									
	สำหรับเข้าดำเนินการติดตั้ง ดังนี้									
	1) ผู้ควบคุมงาน ของบริษัทผู้รับจ้าง จำนวน 1 คน									
	2) ช่างติดตั้งงาน ของบริษัทผู้รับจ้าง ประมาณ 16 คน									
	3) ช่างทั่วไป ของบริษัทผู้รับจ้าง ประมาณ 3 คน									
	รวมจำนวนพนักงาน, เจ้าหน้าที่, ช่างและคนงาน เข้าดำเนินการติดตั้ง ทั้งหมด 20 คน									
	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี								18,810.00	

ประมาณการโดย :  ตรวจสอบ :  ตรวจสอบและเห็นชอบ : 

- สำหรับผู้เสนอราคา -

ป.ร.9

ใบเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมกรมการ ทอท. ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ทสภ. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท-ห้างหุ้นส่วนฯ :

ประมาณการโดย : วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หรือ Wallpaper เดิม พร้อมทำความสะอาดการเดิมและเตรียมพื้นที่ก่อนการติดตั้ง Wallpaper ใหม่	125	ตร.ม.						
2	งานติดตั้ง Vinyl Wallpaper ชนิดม้วน 0.53x10.05 ม.	125	ตร.ม.						
3	งานติดตั้งแผ่น Laminat	15	ตร.ม.						
4	งานติดตั้ง Laminat ภายนอกตู้ BF1 และ BF2	14	ตร.ม.						
5	งานติดตั้งบานบังแดด	2.00	งาน						
6	งานติดตั้งฟิล์มกรองแสง	70.00	ตร.ฟ.						
7	งานกรุผนังไม้อัดทนความชื้น	20.00	ตร.ม.						
8	งานติดตั้งบัวพื้น PVC	5.80	ม.						
9	งานร้อยบัวพื้นเดิมพร้อมทำความสะอาดการเดิมและเตรียมพื้นที่ก่อนการติดตั้งบัวพื้นใหม่	5.80	ม.						
10	สายฉีดชำระ	1.00	งาน						
11	ฝารองนั่งชักโครก	1.00	งาน						
12	Vinyl Wallpaper ชนิดม้วนขนาด 0.53x10.05 ม. สีและลวดลายตามกำหนด (จำนวน 20% จากพื้นที่ทั้งหมด สำหรับทำการปรับปรุงเองภายหลัง)	38	ตร.ม.						
13	Laminat สีและลวดลายตามกำหนด (จำนวน 20% จากพื้นที่ทั้งหมด สำหรับทำการปรับปรุงเองภายหลัง)	9	ตร.ม.						
14	รวม							0.00	
15	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							0.00	
16	รวมราคา 14+15							0.00	
17	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	1	งาน					18,810.00	
	รวมราคาทั้งสิ้น (A+B)								

ผู้ประเมินราคา (ลงชื่อ) :